

COMUNE DI CASTELVETRANO – SERVIZIO GESTIONE DEL PATRIMONIO INVENTARIO BENI IMMOBILI PATRIMONIALI INDISPONIBILI				
CATEGORIA E DESCRIZIONE	DATI CATASTALI	UBICAZIONE	VALORE CAPITALE	FUNZIONE E SERVIZIO
Edificio adibito a municipio, denominato Palazzo Pignatelli. Stato di conservazione: Discreto.	Foglio n. 183 part.IIa n. 914. *Al catasto terreni la superficie risulta mq.5870.* Sup. lotto mq. 720, sup. occupata mq. 560	Ubicazione: Piazza Umberto I	Valore capitale: € 1.115.000,00	Funzione: 01 Servizio: 05
Edificio adibito ad Uffici Giudiziari e comunali (ex casa albergo per anziani). Stato di conservazione: ottimo.	Foglio e part.IIa Non rilevati. Sup. lotto mq. 4328, sup. occupata mq.1620.	Ubicazione: via Emilia.	Valore capitale: € 1.500.000,00	Funzione: 01 Servizio: 05
Edificio adibito a sede Vigili Urbani. Stato di Conservazione: buono.	Foglio n. 180 part.IIa n. 890. *Al catasto terreni la superficie risulta mq.440.* Sup. lotto mq. 450, sup. occupata mq.450.	Ubicazione: Piazza Matteotti.	Valore capitale: € 392.507,24	Funzione: 03 Servizio: 01
Edificio adibito a sede del Corpo Forestale Regionale. Stato di conservazione: ottimo.	Foglio e part.IIa Non rilevati. Sup. occupata mq.2130.	Ubicazione: via E. Montale.	Valore capitale € 950.000,00	Funzione: 01 Servizio: 05
Edificio adibito a scuola materna. Stato di conservazione: buono.	Foglio n. 37 part.IIa n. 632. Sup. lotto mq. 2590, sup. occupata mq.790, volume complessivo m ³ 3950.	Ubicazione: Piazza Benedetto Croce.	Valore capitale: € 361.519,83	Funzione: 04 Servizio: 01
Edificio adibito a scuola materna. Stato di conservazione: ottimo.	Foglio n.52 part.IIa n.916 è stata soppressa e ha originato foglio n.52 part.IIa n.1708. *Al catasto terreni la superficie risulta mq. 211.* Sup. occupata mq.200, volume complessivo m ³ 800.	Ubicazione: Piazza Martiri D'Ungheria.	Valore capitale: € 154.937,07	Funzione: 04 Servizio: 01

Art. 30 D.lgs 33/2013 e s.m.i. – BENI IMMOBILI

Edificio adibito a scuola materna. Stato di conservazione: Ottimo.	Foglio e part.IIa Non rilevati. Sup. occupata mq. 610, volume complessivo m ³ 2450.	Ubicazione: via A. Volta.	Valore capitale: € 301.094,37	Funzione: 04 Servizio: 01
Edificio adibito a scuola materna. Stato di conservazione: ottimo.	Foglio e part.IIa Non rilevati. Sup. occupata mq.610, volume complessivo m ³ 2450.	Ubicazione: via Torino.	Valore capitale: € 301.094,37	Funzione: 04 Servizio: 01
Edificio adibito a scuola materna. Stato di conservazione: ottimo.	Foglio n. 68 part.IIa n.1. *Al catasto terreni la superficie risulta mq.10139.* Sup. occupata mq. 500, volume complessivo m ³ 2000.	Ubicazione: via Re di Puglia.	Valore capitale: € 165.266,21	Funzione: 04 Servizio: 01
Edificio adibito a scuola materna. Stato di Conservazione: ottimo.	Foglio e part.IIa Non rilevati. Sup. lotto mq. 1950, sup. occupata mq. 360, volume complessivo m ³ 1500.	Ubicazione: via Catullo.	Valore Capitale: € 185.924,48	Funzione: 04 Servizio: 01
Edificio adibito a scuola materna. Stato di Conservazione: ottimo.	Foglio n.182 part.IIa n. 1. *Al catasto terreni la superficie risulta mq. 3370.* Sup. lotto mq. 2950, sup. occupata mq. 600, volume complessivo m ³ 2400.	Ubicazione: via D. Cirillo.	Valore Capitale: € 356.355,26	Funzione: 04 Servizio: 01
Edificio adibito a scuola elementare e materna denominato "Luigi Capuana". Stato di conservazione: ottimo.	Foglio n. 36 part.IIa n.906. *Al catasto terreni la superficie risulta mq.2807.* Sup. lotto mq. 1500 sup. occupata mq. 580, volume complessivo m ³ 2450.	Ubicazione: via Mariano Santangelo.	Valore capitale: € 413.165,52	Funzione: 04 Servizio: 02
Edificio adibito a scuola elementare e materna denominato "Giovanni Bosco". Stato di conservazione: buono.	Foglio n.164 part.IIa n.69. *Al catasto fabbricati la consistenza risulta m ³ 1309.* Sup. lotto mq. 2640, sup. occupata mq. 285, volume complessivo m ³ 1400.	Ubicazione: via Caboto Frazione Marinella di Selinunte.	Valore capitale: € 144.607,93	Funzione: 04 Servizio: 02

Edificio adibito a scuola elementare e materna denominato " Lombardo Radice". Stato di conservazione: buono.	Foglio e part.IIa Non rilevati. Sup. occupata mq. 1175, volume complessivo m ³ 9400.	Ubicazione: Piazza Martiri d'Ungheria.	Valore capitale: € 516.456,90	Funzione: 04 Servizio: 02
Edificio adibito a scuola elementare e materna denominato "Borgo Selinunte". Stato di conservazione: ottimo.	Foglio n. 67 part.IIa n. 120. *Al catasto terreni la superficie risulta mq. 1850.* Sup. lotto mq. 1350, sup. occupata mq. 400, volume complessivo m ³ 1600.	Ubicazione: via P. S. Mattarella.	Valore capitale: € 129.114,22	Funzione: 04 Servizio: 02
Edificio adibito a scuola elementare e materna denominato "Nino Atria". Stato di conservazione: ottimo.	Foglio n. 37 part.IIa n. 88 è stata soppressa e ha originato foglio n. 37 part.IIe n.1199 – 1198. *Al catasto terreni la superficie risulta mq.9740.* Sup. lotto mq. 2305, sup. occupata mq. 375 volume complessivo m ³ 2100.	Ubicazione: via Trapani.	Valore capitale: € 950.280,69	Funzione: 04 Servizio: 02
Edificio adibito a scuola elementare e materna denominato "Giovanni Verga". Stato di conservazione: buono.	Foglio n. 181 part.IIa n. 903. *Al catasto terreni la superficie risulta mq. 1450.* Sup. lotto mq. 2190, sup. occupata mq. 770, volume complessivo m ³ 6200.	Ubicazione: via Domenico Scinà.	Valore capitale: € 678.624,37	Funzione: 04 Servizio: 02
Edificio adibito a scuola elementare e materna . Stato di conservazione. Ottimo.	Foglio n. 182 part.IIa n. 112. *Al catasto terreni la superficie risulta mq. 7911.* Sup. lotto mq. 490, sup. occupata mq. 430, volume complessivo m ³ 1750.	Ubicazione: via L. Cadorna.	Valore capitale: € 149.772,50	Funzione: 04 Servizio: 02
Edificio adibito a scuola elementare e materna denominato "Dante Alighieri". Stato di conservazione: buono.	Foglio e part.IIa Non rilevati. Sup. lotto mq. 1540, sup. occupata mq. 770, volume complessivo m ³ 4800.	Ubicazione: Piazza Dante Alighieri.	Valore capitale: € 477.206,17	Funzione: 04 Servizio: 02

Art. 30 D.lgs 33/2013 e s.m.i. – BENI IMMOBILI

Edificio adibito a scuola elementare. Stato di conservazione: buono.	Foglio n. 182 part.IIa n. 2. *Al catasto terreni la superficie risulta mq. 4541.* Sup. lotto mq. 1540, sup. occupata mq. 760, volume complessivo m ³ 6100.	Ubicazione: Piazza Ruggero Settimo.	Valore capitale: € 477.206,17	Funzione: 04 Servizio: 02
Edificio adibito a scuola media inferiore e concessa in parte al Liceo Scientifico "M. Cipolla". Stato di conservazione: ottimo.	Foglio n. 36 part.IIa n. 883 è stata soppressa e ha originato foglio n.36 part.IIa n. 949. *Al catasto terreni la superficie risulta mq. 12.660.* Sup. occupata mq. 3550, volume complessivo m ³ 29000.	Ubicazione: via Palazzotto Tagliavia.	Valore capitale . € 2.400.000,00	Funzione: 04 Servizio: 03
Edificio adibito a scuola media inferiore denominato "Vito Pappalardo". Stato di conservazione: ottimo.	Foglio e part.IIa Non rilevati. Sup. occupata mq. 2020, volume complessivo m ³ 18000.	Ubicazione: piazza martiri d'Ungheria.	Valore capitale: € 1.032.913,80	Funzione: 04 Servizio: 03
Edificio adibito a scuola media denominato "Gennaro Pardo". Stato di conservazione: ottimo.	Foglio n. 37 part.IIe n. 77 – 78. *Al catasto terreni la superficie risulta mq. 1409.* Sup. occupata mq. 8600, sup. occupata mq. 2040, volume complessivo m ³ 14.300.	Ubicazione: via Catullo.	Valore capitale: € 2.014.181,91	Funzione: 04 Servizio: 03
Edificio adibito a Liceo Pedagogico denominato "Giovanni Gentile". Stato di conservazione: buono.	Foglio e part.IIa Non rilevati. Sup. occupata mq. 5800, sup. occupata mq. 1900, volume complessivo m ³ 15000.	Ubicazione: via Delle Due Sicilie.	Valore capitale: € 1.032.913,80	Funzione: 04 Servizio: 04
Edificio adibito a Liceo Classico denominato "Giovanni Pantaleo". Stato di conservazione: ottimo.	Foglio e part.IIa Non rilevati. Sup. occupata mq. 3270, sup. occupata mq. 595, volume complessivo m ³ 5000.	Ubicazione: Piazza Regina Margherita.	Valore capitale: € 5.164.569,00	Funzione: 04 Servizio: 04

Art. 30 D.lgs 33/2013 e s.m.i. – BENI IMMOBILI

Edificio adibito a teatro. Stato di conservazione: ottimo.	Foglio n.183 part.IIa n.994. Sup. lotto mq. 820, sup. occupata mq. 820, volume complessivo m ³ 7000.	Ubicazione: Piazza C. D'Aragona e Tagliavia.	Valore capitale: € 10.329.137,98	Funzione: 05 Servizio: 02
Edificio adibito a biblioteca comunale. Stato di conservazione : buono.	Foglio n. 183 part.IIa n. 1247. *Al catasto fabbricati la consistenza risulta m ³ 2020.* *Al catasto terreni la superficie risulta mq. 720.* Sup. lotto mq. 900, sup. occupata mq. 730, volume complessivo m ³ 7000.	Ubicazione: via Garibaldi.	Valore capitale: € 1.032.913,80	Funzione: 05 Servizio: 01
Edificio adibito a laboratorio musicale" R. Caravaglios". Stato di conservazione: ottimo.	Foglio e part.IIa Non rilevati.	Ubicazione: via D. Scinà, ang. Via Vittorio Veneto.	Ubicazione: via D. Scinà, ang. Via Vittorio Veneto.	Funzione: 01 Servizio: 05
Edificio adibito ad Ambulatorio, utilizzata dall'ASP per Ufficio Igiene. Stato di conservazione: ottimo.	Foglio e part.IIa Non rilevati.	Ubicazione: Piazza Martiri D'Ungheria.	Valore capitale: € 180.759,91	Funzione: 01 Servizio: 05
Edificio comunale denominato "Giovanni Rinaldo Coronas". Edificio adibito a Centro diurno e d'incontro per anziani, uffici di Protezione Civile e C.O.C. . Stato di conservazione: ottimo.	Foglio n. 67 part.IIa n.146. Sup. lotto mq. 1.580.	Ubicazione: via P.S. Mattarella.	Valore capitale: € 413.165,52	Funzione: 01 Servizio: 05
Edificio adibito a Caserma dei Carabinieri Stato di conservazione: ottimo.	Foglio n. 181 part.IIa n. 6. *Al catasto terreni la superficie risulta mq. 3400.* Sup. mq. 3600, sup. occupata mq. 980, volume complessivo m ³ 9700.	Ubicazione: via Domenico Scinà.	Valore capitale: € 1.291.142,25	Funzione: 01 Servizio: 05

Edificio adibito a Cabina Enel. Stato di conservazione: buono.	Foglio e part.IIa Non rilevati. Sup. lotto mq. 13, sup. occupata mq. 13.	Ubicazione: via B. Militello.	Valore capitale: € 5.000,00	Funzione: 01 Servizio: 05
Edificio ex Mattatoio comunale, costituito da cinque corpi di fabbrica ad una elevazione. Stato di conservazione: buono.	Foglio e part.IIa Non rilevati. Sup. occupata mq. 1381, volume complessivo m ³ 9567.	Ubicazione: via Tagliata.	Valore capitale: € 284.051,29	Funzione: 01 Servizio: 05
Edificio adibito ad Impianto di depurazione con annesso alloggio custode. Stato di conservazione: discreto.	Foglio e part.IIa Non rilevati. Sup. lotto mq. 3950, sup. occupata mq. 331, volume complessivo m ³ 1325.	Ubicazione: via Errante Vecchia.	Valore capitale: € 1.291.142,25	Funzione: 09 Servizio: 04
Edificio ad una elevazione fuori terra adibito ad attività culturali. Ex collegiata di San Pietro.	Foglio 183 Part.IIa n.194 Sup. occupata mq.494	Ubicazione: Piazza Carlo D'Aragona e Tagliavia.	Valore capitale: € 200.000,00	Funzione: 01 Servizio: 05
Edificio adibito struttura impiantistica. Stato di conservazione: buono.	Foglio n. 177 part.IIa n.279. *Al catasto terreni la superficie risulta mq. 5710.* Sup. lotto mq. 1000, sup. occupata mq. 700, volume complessivo m ³ 80.	Ubicazione: via del Cantone Marinella di Selinunte.	Valore capitale: € 774.684,35	Funzione: 09 Servizio: 04
Edificio adibito a Palestra polivalente denominato "Don Pino Puglisi". Stato di conservazione: ottimo.	Foglio n. 67 part.IIa n. 64. Sup. lotto mq. 4660, sup. occupata mq. 2000, volume complessivo m ³ 13000.	Ubicazione: via P.S. Mattarella.	Valore capitale: € 774.685,35	Funzione: 06 Servizio: 02
Edificio adibito a Stadio comunale. Stato di conservazione: ottimo.	Foglio e part.IIa Non rilevati.	Ubicazione: via Marsala.	Valore capitale: € 3.615.198,29	Funzione: 06 Servizio: 02
Campo Sportivo. Edificio adibito a Spogliatoio. Stato di conservazione: buono.	Foglio e part.IIa Non rilevati. Sup. lotto mq. 200, volume complessivo m ³ 800.	Ubicazione: via Marsala.	Valore capitale: € 103.291,38	Funzione: 06 Servizio: 02

Art. 30 D.lgs 33/2013 e s.m.i. – BENI IMMOBILI

Campo Sportivo. Edificio adibito a sede A. S. Folgore. Stato di conservazione: buono.	Foglio e part.IIa Non rilevati. Sup. occupata mq. 182, volume complessivo m ³ 2200.	Ubicazione: via Marsala.	Valore Capitale: € 413.165,52	Funzione: 06 Servizio: 02
Campo Sportivo. Edificio adibito a servizi Stato di conservazione: buono.	Foglio e part.IIa Non rilevati. Sup. occupata mq. 72, volume complessivo m ³ 250.	Ubicazione: Piazza Bertani.	Valore capitale: € 30.987,41	Funzione: 06 Servizio: 02
Campo Sportivo. Edificio adibito a Biglietteria. Stato di conservazione: buono.	Foglio e part.IIa Non rilevati. Sup. occupata mq. 97, volume complessivo m ³ 340.	Ubicazione: Piazza Bertani.	Valore capitale. € 51.645,69	Mancante
Edificio Adibito a Campi da tennis con annessi aree di servizio. Stato di conservazione: buono.	Foglio n. 67 part.IIa n. 82. *Al catasto terreni la superficie risulta mq. 3560.* Volume complessivo m ³ 320.	Ubicazione: via P.S. Mattarella.	Valore capitale: € 180.759,91	Funzione: 06 Servizio: 02
Appezamento di terreno destinato a pascolo su cui insiste serbatoio di accumulo.	Foglio n.118 part.IIa n. 2 è stata soppressa e ha originato foglio n. 118 part.IIe n. 161 – 162 – 163. *Al catasto terreni la superficie risulta mq. 57.650.* Superficie Ha 5.89.51 Bene Ex E.C.A.	Ubicazione: C/da Dimina.	Valore capitale: € 92.962,24	Funzione: 01 Servizio: 05
Categoria: Fabbricati. Sottocategoria: Uffici comunali – centro sociale. Edificio sito a Triscina attribuito al patrimonio del comune con deliberazione di C.C. n.87 del 04.08.2006. Stato di conservazione: pessimo.	Foglio n. 174 part.IIe n. 334 -408. *Al catasto terreni la superficie risulta mq. 1030.*	Ubicazione: C/da Triscina – Strada 21.	Valore capitale: € 200.000,00	Funzione: 01 Servizio: 05
Fabbricati comunali Ex Chiesta S. Agostino , utilizzato come Centro riunioni ed esposizione. Stato di conservazione: buono.	Foglio n.183 part.IIa n.1280. Sup. lotto mq. 200, sup. occupata mq. 200, volume complessivo m ³ 1000.	Ubicazione: via Giuseppe Garibaldi.	Valore capitale: € 123.949,66	Funzione: 01 Servizio: 05

Art. 30 D.lgs 33/2013 e s.m.i. – BENI IMMOBILI

Edificio adibito a Circolo ricreativo denominato "Circolo Società Operaia". Stato di conservazione: ottimo.	Foglio e part.IIa Non rilevati. Sup. lotto mq. 185, sup. occupata mq. 185, volume complessivo m ³ 900.	Ubicazione: Piazza Carlo D'Aragona e Tagliavia.	Valore capitale: € 400.000,00	Funzione: 01 Servizio: 05
Edificio adibito a Circolo Culturale e ricreativo denominato "Circolo della Giovantù". Stato di conservazione: ottimo.	Foglio n. 183 part.IIa n.914 sub. 2. Sup. lotto mq. 99, sup. occupata mq. 99, volume complessivo m ³ 400.	Ubicazione: Piazza Carlo D'Aragona e Tagliavia.	Valore capitale: € 250.000,00	Funzione: 01 Servizio: 05
Edificio adibito a Centro di promozione turistico – culturale. Stato di conservazione: ottimo.	Foglio e part.IIa Non rilevati. Sup. lotto mq. 400, sup. occupata mq. 200, volume complessivo m ³ 1000.	Ubicazione: via San Martino.	Valore capitale: € 200.000,00	Funzione: 01 Servizio: 05
Edificio inagibile destinato ad interventi di ristrutturazione. Stato di conservazione: pessimo.	Foglio e part.IIa Non rilevati. Sup. lotto mq. 2290, sup. occupata mq.1215, volume complessivo m ³ 12400.	Ubicazione: Piazza Matteotti.	Valore capitale: € 232.405,60	Funzione: 01 Servizio: 05
Fabbricati comunale, edificio adiacente la Chiesa di San Domenico. Stato di conservazione: pessimo.	Foglio n.183 part.IIa n. 442. *Al catasto terreni la superficie risulta mq. 34.* Sup. lotto mq. 13, sup. occupata mq.13, volume complessivo m ³ 60.	Ubicazione: Piazza Regina Margherita.	Valore capitale: € 10.000,00	Funzione: 01 Servizio: 05
Edificio adibito ad Autoparco comunale. Stato di conservazione: inagibile.	Foglio e part.IIa Non rilevati. Sup. lotto mq. 1000, sup. occupata mq. 850.	Ubicazione: via Tagliata.	Valore capitale: € 929.622,42	Funzione: 01 Servizio: 05
Fabbricato comunale Ex Colonia Padri Rosminiani di Triscina. Stato di conservazione: discreto.	Foglio e part.IIa Non rilevati.	Ubicazione: Frazione di Triscina vie 35, 25, 37 e 23.	Valore capitale: € 129.114,22	Funzione: 01 Servizio: 05

Edificio comunale denominato "ex E.C.A.", adibito ad attività sociali finalizzate al recupero di disagi personali. Stato di conservazione: ottimo.	Foglio n.180 part.IIa n. 982. *Al catasto terreni la superficie risulta mq. 220.* Sup. occupata mq.220.	Ubicazione: via Saporito.	Valore capitale: € 700.000,00	Funzione: 01 Servizio: 05
Fabbricati comunali, complesso immobiliare denominato ex S.A.I.C.A. composto dalle seguenti unità immobiliari: a) Capannone di mq. 352,00; b) Capannone di mq. 489,00; c) Capannone di mq. 291,00; d) Capannone di mq. 987,00; e) Capannone di mq. 831,00; f) Immobile adibito a cabina di trasformazione di mq. 28,00; g) Area di pertinenza di mq. 11.465,00.	Dati catastali: Foglio n.70 part.IIe 962, 790/1, 790/7, 790/8, 790/9, 790/10, 790/11, 790/12.	Ubicazione: S.S. 115, ex feudo Strasatto – Cuddiemi.	Valore capitale: € 3.000.000,00	Funzione: 01 Servizio: 05
Fabbricato comunale , capannone artigianale contrassegnato da n.2.	Dati Catastale: Foglio n. 71 part.IIa n.696 – sub 3. Esteso mq. 506,00 con relativa area di pertinenza estesa circa mq. 1.493,00.	Ubicazione: C/da Strasatto – Area P.I.P.	Valore capitale: € 146.740,00	Funzione: 01 Servizio: 05
Fabbricato comunale , capannone artigianale contrassegnato da n.3.	Dati Catastali: Foglio n.71 part.IIa n. 696 – sub 4. Esteso mq. 750,00 con relativa area di pertinenza estesa circa mq. 1.107,00	Ubicazione: C/da Strasatto – Area P.I.P.	Valore capitale: € 217.500,00	Funzione: 01 Servizio: 05

Art. 30 D.lgs 33/2013 e s.m.i. – BENI IMMOBILI

Fabbricato comunale, capannone artigianale contrassegnato dal n. 4.	Dati catastali: Foglio n.71 part.IIa n. 696 sub 5. Esteso mq. 1.000,00 con relativa area di pertinenza estesa circa mq. 1.300,00.	Ubicazione: C/da Strasatto – area P.I.P.	Valore capitale: € 290.000,00	Funzione: 01 Servizio: 05
Fabbricato comunale, capannone artigianale contrassegnato dal n.5.	Dati catastali: Foglio n.71 part.IIa 696 sub 6. Esteso mq. 1.000,00 con relativa area di pertinenza estesa circa mq. 1.398,00.	Ubicazione: C/da Strasatto – area P.I.P.	Valore capitale: €290.000,00	Funzione: 01 Servizio: 05
Fabbricato comunale, capannone artigianale contrassegnato dal n.6.	Dati catastali: Foglio n.71 part.IIa 696 sub 7. Esteso mq. 1.245,00 con relativa area di pertinenza estesa circa mq. 1.628,00.	Ubicazione: C/da Strasatto – area P.I.P.	Valore capitale: € 361.050,00	Funzione: 01 Servizio: 05
Fabbricato comunale, capannone artigianale contrassegnato dal n.10	Dati catastali: Foglio n.71 part.IIa 697sub 5. Esteso mq. 1.000,00 con relativa area di pertinenza estesa circa mq. 1.436,00.	Ubicazione: C/da Strasatto – area P.I.P.	Valore capitale: € 290.000,00	Funzione: 01 Servizio: 05
Fabbricato comunale, capannone artigianale contrassegnato dal n.11.	Dati catastali: Foglio n.71 part.IIa 697 sub 6. Esteso mq. 1.000,00 con relativa area di pertinenza estesa circa mq. 1.548,00.	Ubicazione: C/da Strasatto – area P.I.P.	Valore capitale: € 290.000,00	Funzione: 01 Servizio: 05
Terreni comunali, appezzamento di terreno.	Foglio n. 33 part.IIa n. 135. Superficie ha 0.25.90.	Ubicazione: C/da S. Anna.	Valore capitale: € 27.829,28	Funzione: 01 Servizio: 05
Terreni comunali, appezzamento di terreno destinato a pascolo.	Foglio n. 67 part.IIa n. 124. Superficie ha 0.13.07.	Ubicazione: via Termini.	Valore capitale: € 11.671,93	Funzione: 01 Servizio: 05

<p>Fabbricato comunale Ex Convento di San Francesco di Paola costituito da due elevazioni fuori terra, più un piccolo magazzino con annessa pertinenza urbana, relativa a un giardino adibito a biblioteca e sala mediateca.</p>	<p>Dati Catastale: Foglio n. 181 part.IIa n.1 – sub 1, sub 2, sub 3 e sub 4. *Al catasto terreni la part.IIa n. 1 la superficie risulta mq. 580. Al catasto Fabbricati la part.IIa 1 sub 1, 2, 3, 4 risultano rispettivamente: Cat. A/3 cl. 3 vani 4,5 - Cat. C/1 cl. 5 di mq. 13 - Cat. A/4 cl. 3 vani 3,5 – Cat. A/3 cl. 3 vani 7*</p>	<p>Ubicazione: via Vittorio Veneto, angolo Piazza Escrivà</p>	<p>Valore capitale: € 3.500.000,00</p>	<p>Funzione: 01 Servizio: 05</p>
<p>Immobile denominato "Centro Servizi Integrato" composto da due corpi di fabbrica giuntati, costituenti un unico organismo edilizio compreso il piano seminterrato e destinato a locale tecnologico e riserva idrica. Stato di conservazione: Immobile da diverso tempo inutilizzato ed esposto a forte rischio di decadimento a causa dell'incuria e degli atti di vandalismo.</p>	<p>Dati Catastale: Foglio n. 71 part.IIa n.695 *Al catasto terreni la superficie risulta mq. 10952.*</p>	<p>Ubicazione: via Autonomia Siciliana (area PIP – artigianale)</p>	<p>Valore capitale: €</p>	<p>Funzione: Servizio:</p>
<p>Appezamento di terreno da destinare ad opera di urbanizzazione primaria e secondaria, sito in C/da Giallonghi.</p>	<p>Dati catastali: Foglio n. 36 part.IIe 1679 (mq. 402), 1680 (mq.1042), 1681 (mq. 585), 1683 (mq.798), 1684 (mq.644). Superficie complessiva Mq. 3471</p>	<p>Ubicazione: Contrada Giallonghi</p>	<p>Valore capitale: €</p>	<p>Funzione: Servizio:</p>
<p>Fabbricato destinato a media struttura di vendita di tipo non alimentare, all'interno del lotto di terreno sito nella via Caduti di Nassirya identificato al catasto con la particella 1157 del Foglio di mappa 71.</p>	<p>Dati Catastali: Foglio n. 71 Part.IIe 1148 (are 2 ca.20), 1149 (are 1 ca. 30), 1151 (are 1 ca. 20), 1152 (ca. 75), 1154 (are 2 ca. 80), 1155 (are 2 ca. 15), 1156 (ca. 75). Superficie complessiva Mq. 1115</p>	<p>Ubicazione: Via Caduti di Nassirya</p>	<p>Valore capitale: €</p>	<p>Funzione: Servizio:</p>

Art. 30 D.lgs 33/2013 e s.m.i. – BENI IMMOBILI
