

<b>COMUNE DI CASTELVETRANO – SERVIZIO GESTIONE DEL PATRIMONIO</b>				
<b>INVENTARIO BENI IMMOBILI PATRIMONIALI INDISPONIBILI</b>				
CATEGORIA E DESCRIZIONE	DATI CATASTALI	UBICAZIONE	VALORE CAPITALE	FUNZIONE E SERVIZIO
Edificio adibito a municipio. Stato di conservazione: Discreto.	Foglio n. 183 part.IIa n. 914. *Al catasto terreni la superficie risulta mq.5870.* Sup. lotto mq. 720, sup. occupata mq. 560	Ubicazione: Piazza Umberto I	Valore capitale: € 1.115.000,00	Funzione: 01 Servizio: 05
Edificio adibito ad Uffici Giudiziari e comunali Stato di conservazione: ottimo.	Foglio e part.IIa Non rilevati. Sup. lotto mq. 4328, sup. occupata mq.1620.	Ubicazione: via Emilia.	Valore capitale: € 1.500.000,00	Funzione: 01 Servizio: 05
Edificio adibito a sede Vigili Urbani. Stato di Conservazione: buono.	Foglio n. 180 part.IIa n. 890. *Al catasto terreni la superficie risulta mq.440.* Sup. lotto mq. 450, sup. occupata mq.450.	Ubicazione: Piazza Matteotti.	Valore capitale: € 392.507,24	Funzione: 03 Servizio: 01
Edificio adibito a sede del Corpo Forestale Regionale. Stato di conservazione: ottimo.	Foglio e part.IIa Non rilevati. Sup. occupata mq.2130.	Ubicazione: via E. Montale.	Valore capitale € 950.000,00	Funzione: 01 Servizio: 05
Edificio adibito a scuola materna. Stato di conservazione: buono.	Foglio n. 37 part.IIa n. 632. Sup. lotto mq. 2590, sup. occupata mq.790, volume complessivo m <sup>3</sup> 3950.	Ubicazione: Piazza Benedetto Croce.	Valore capitale: € 361.519,83	Funzione: 04 Servizio: 01
Edificio adibito a scuola materna. Stato di conservazione: ottimo.	Foglio n.52 part.IIa n.916 è stata soppressa e ha originato foglio n.52 part.IIa n.1708. *Al catasto terreni la superficie risulta mq. 211.* Sup. occupata mq.200, volume complessivo m <sup>3</sup> 800.	Ubicazione: Piazza Martiri D'Ungheria.	Valore capitale: € 154.937,07	Funzione: 04 Servizio: 01
Edificio adibito a scuola materna. Stato di conservazione: Ottimo.	Foglio e part.IIa Non rilevati. Sup. occupata mq. 610, volume complessivo m <sup>3</sup> 2450.	Ubicazione: via A. Volta.	Valore capitale: € 301.094,37	Funzione: 04 Servizio: 01

Art. 30 D.lgs 33/2013 e s.m.i. – BENI IMMOBILI

Edificio adibito a scuola materna. Stato di conservazione: ottimo.	Foglio e part.IIa Non rilevati. Sup. occupata mq.610, volume complessivo m <sup>3</sup> 2450.	Ubicazione: via Torino.	Valore capitale: € 301.094,37	Funzione: 04 Servizio: 01
Edificio adibito a scuola materna. Stato di conservazione: ottimo.	Foglio n. 68 part.IIa n.1. *Al catasto terreni la superficie risulta mq.10139.* Sup. occupata mq. 500, volume complessivo m <sup>3</sup> 2000.	Ubicazione: via Re di Puglia.	Valore capitale: € 165.266,21	Funzione: 04 Servizio: 01
Edificio adibito a scuola materna. Stato di Conservazione: ottimo.	Foglio e part.IIa Non rilevati. Sup. lotto mq. 1950, sup. occupata mq. 360, volume complessivo m <sup>3</sup> 1500.	Ubicazione: via Catullo.	Valore Capitale: € 185.924,48	Funzione: 04 Servizio: 01
Edificio adibito a scuola materna. Stato di Conservazione: ottimo.	Foglio n.182 part.IIa n. 1. *Al catasto terreni la superficie risulta mq. 3370.* Sup. lotto mq. 2950, sup. occupata mq. 600, volume complessivo m <sup>3</sup> 2400.	Ubicazione: via D. Cirillo.	Valore Capitale: € 356.355,26	Funzione: 04 Servizio: 01
Edificio adibito a scuola elementare. Stato di conservazione: ottimo.	Foglio n. 36 part.IIa n.906. *Al catasto terreni la superficie risulta mq.2807. * Sup. lotto mq. 1500 sup. occupata mq. 580, volume complessivo m <sup>3</sup> 2450.	Ubicazione: via M. Santangelo.	Valore capitale: € 413.165,52	Funzione: 04 Servizio: 02
Edificio adibito a scuola elementare. Stato di conservazione: buono.	Foglio n.164 part.IIa n.69. *Al catasto fabbricati la consistenza risulta m <sup>3</sup> 1309.* Sup. lotto mq. 2640, sup. occupata mq. 285, volume complessivo m <sup>3</sup> 1400.	Ubicazione: via Caboto Frazione Marinella di Selinunte.	Valore capitale: € 144.607,93	Funzione: 04 Servizio: 02

Art. 30 D.lgs 33/2013 e s.m.i. – BENI IMMOBILI

Edificio adibito a scuola elementare. Stato di conservazione: buono.	Foglio e part.IIa Non rilevati. Sup. occupata mq. 1175, volume complessivo m <sup>3</sup> 9400.	Ubicazione: Piazza Martiri d'Ungheria.	Valore capitale: € 516.456,90	Funzione: 04 Servizio: 02
Edificio adibito a scuola elementare. Stato di conservazione: ottimo.	Foglio n. 67 part.IIa n. 120. *Al catasto terreni la superficie risulta mq. 1850.* Sup. lotto mq. 1350, sup. occupata mq. 400, volume complessivo m <sup>3</sup> 1600.	Ubicazione: via P. S. Mattarella.	Valore capitale: € 129.114,22	Funzione: 04 Servizio: 02
Edificio adibito a scuola elementare. Stato di conservazione: ottimo.	Foglio n. 37 part.IIa n. 88 è stata soppressa e ha originato foglio n. 37 part.IIe n.1199 – 1198. *Al catasto terreni la superficie risulta mq.9740.* Sup. lotto mq. 2305, sup. occupata mq. 375 volume complessivo m <sup>3</sup> 2100.	Ubicazione: via Trapani.	Valore capitale: € 950.280,69	Funzione: 04 Servizio: 02
Edificio adibito a scuola elementare. Stato di conservazione: buono.	Foglio n. 181 part.IIa n. 903. *Al catasto terreni la superficie risulta mq. 1450.* Sup. lotto mq. 2190, sup. occupata mq. 770, volume complessivo m <sup>3</sup> 6200.	Ubicazione: via Domenico Scinà.	Valore capitale: € 678.624,37	Funzione: 04 Servizio: 02
Edificio adibito a scuola elementare. Stato di conservazione: Ottimo.	Foglio n. 182 part.IIa n. 112. *Al catasto terreni la superficie risulta mq. 7911.* Sup. lotto mq. 490, sup. occupata mq. 430, volume complessivo m <sup>3</sup> 1750.	Ubicazione: via L. Cadorna.	Valore capitale: € 149.772,50	Funzione: 04 Servizio: 02
Edificio adibito a scuola elementare. Stato di conservazione: buono.	Foglio e part.IIa Non rilevati. Sup. lotto mq. 1540, sup. occupata mq. 770, volume complessivo m <sup>3</sup> 4800.	Ubicazione: Piazza Dante Alighieri.	Valore capitale: € 477.206,17	Funzione: 04 Servizio: 02

Art. 30 D.lgs 33/2013 e s.m.i. – BENI IMMOBILI

Edificio adibito a scuola elementare. Stato di conservazione: buono.	Foglio n. 182 part.IIa n. 2. *Al catasto terreni la superficie risulta mq. 4541.* Sup. lotto mq. 1540, sup. occupata mq. 760, volume complessivo m <sup>3</sup> 6100.	Ubicazione: Piazza Ruggero Settimo.	Valore capitale: € 477.206,17	Funzione: 04 Servizio: 02
Edificio adibito a scuola media inferiore e concessa in parte al Liceo Scientifico "M. Cipolla". Stato di conservazione: ottimo.	Foglio n. 36 part.IIa n. 883 è stata soppressa e ha originato foglio n.36 part.IIa n. 949. *Al catasto terreni la superficie risulta mq. 12.660.* Sup. occupata mq. 3550, volume complessivo m <sup>3</sup> 29000.	Ubicazione: via Rosmini.	Valore capitale . € 2.400.000,00	Funzione: 04 Servizio: 03
Edificio adibito a scuola media inferiore. Stato di conservazione: ottimo.	Foglio e part.IIa Non rilevati. Sup. occupata mq. 2020, volume complessivo m <sup>3</sup> 18000.	Ubicazione: piazza martiri d'Ungheria.	Valore capitale: € 1.032.913,80	Funzione: 04 Servizio: 03
Edificio adibito a scuola media. Stato di conservazione: ottimo.	Foglio n. 37 part.IIe n. 77 – 78. *Al catasto terreni la superficie risulta mq. 1409.* Sup. occupata mq. 8600, sup. occupata mq. 2040, volume complessivo m <sup>3</sup> 14.300.	Ubicazione: via Catullo.	Valore capitale: € 2.014.181,91	Funzione: 04 Servizio: 03
Edificio adibito a Liceo Pedagogico. Stato di conservazione: buono.	Foglio e part.IIa Non rilevati. Sup. occupata mq. 5800, sup. occupata mq. 1900, volume complessivo m <sup>3</sup> 15000.	Ubicazione: via Delle Due Sicilie.	Valore capitale: € 1.032.913,80	Funzione: 04 Servizio: 04
Edificio adibito a Liceo Classico . Stato di conservazione: ottimo.	Foglio e part.IIa Non rilevati. Sup. occupata mq. 3270, sup. occupata mq. 595, volume complessivo m <sup>3</sup> 5000.	Ubicazione: Piazza Regina Margherita.	Valore capitale: € 5.164.569,00	Funzione: 04 Servizio: 04

Art. 30 D.lgs 33/2013 e s.m.i. – BENI IMMOBILI

Edificio adibito a teatro. Stato di conservazione: ottimo.	Foglio n.183 part.IIa n.994. Sup. lotto mq. 820, sup. occupata mq. 820, volume complessivo m <sup>3</sup> 7000.	Ubicazione: Piazza C. D'Aragona e Tagliavia	Valore capitale: € 10.329.137,98	Funzione: 05 Servizio: 02
Edificio adibito a biblioteca comunale. Stato di conservazione : buono.	Foglio n. 183 part.IIa n. 1247. *Al catasto fabbricati la consistenza risulta m <sup>3</sup> 2020.* *Al catasto terreni la superficie risulta mq. 720. * Sup. lotto mq. 900, sup. occupata mq. 730, volume complessivo m <sup>3</sup> 7000.	Ubicazione: via Garibaldi.	Valore capitale: € 1.032.913,80	Funzione: 05 Servizio: 01
Edificio adibito a laboratorio musicale" R. Caravaglios". Stato di conservazione: ottimo.	Foglio e part.IIa Non rilevati.	Ubicazione: via D. Scinà, ang. Via Vittorio Veneto.	Ubicazione: via D. Scinà, ang. Via Vittorio Veneto.	Funzione: 01 Servizio: 05
Edificio adibito ad Ambulatorio. Stato di conservazione: ottimo.	Foglio e part.IIa Non rilevati.	Ubicazione: Piazza Martiri D'Ungheria.	Valore capitale: € 180.759,91	Funzione: 01 Servizio: 05
Edificio adibito a Centro diurno e d'incontro per anziani. Stato di conservazione: ottimo.	Foglio n. 67 part.IIa n.146. Sup. lotto mq. 1.580.	Ubicazione: via P.S. Mattarella.	Valore capitale: € 413.165,52	Funzione: 01 Servizio: 05
Edificio adibito a Caserma dei Carabinieri Stato di conservazione: ottimo.	Foglio n. 181 part.IIa n. 6. *Al catasto terreni la superficie risulta mq. 3400.* Sup. mq. 3600, sup. occupata mq. 980, volume complessivo m <sup>3</sup> 9700.	Ubicazione: via Domenico Scinà.	Valore capitale: € 1.291.142,25	Funzione: 01 Servizio: 05
Edificio adibito a Ex Autoparco. Stato di conservazione: fatiscente- inagibile.	Foglio n. 185 part.IIa n.12 -14. Sup. lotto mq. 1160, sup. occupata mq. 350, volume complessivo m <sup>3</sup> 2500.	Ubicazione: via Bertani.	Valore capitale: € 100.000,00	Funzione: 01 Servizio: 05
Edificio adibito a Cabina Enel. Stato di conservazione: buono.	Foglio e part.IIa Non rilevati. Sup. lotto mq. 13, sup. occupata mq. 13.	Ubicazione: via B. Militello.	Valore capitale: € 5.000,00	Funzione: 01 Servizio: 05

Art. 30 D.lgs 33/2013 e s.m.i. – BENI IMMOBILI

Edificio adibito a Mattatoio comunale, sup. occupata mq. 1381, volume complessivo m <sup>3</sup> 9567. Stato di conservazione: buono.	Foglio e part.IIa Non rilevati. Sup. occupata mq. 1381, volume complessivo m <sup>3</sup> 9567.	Ubicazione: via Tagliata.	Valore capitale: € 284.051,29	Funzione: 01 Servizio: 05
Edificio adibito ad Impianto di depurazione con annesso alloggio custode. Stato di conservazione: discreto.	Foglio e part.IIa Non rilevati. Sup. lotto mq. 3950, sup. occupata mq. 331, volume complessivo m <sup>3</sup> 1325.	Ubicazione: via Errante Vecchia	Valore capitale: € 1.291.142,25	Funzione: 09 Servizio: 04
Edificio ad una elevazione fuori terra adibito ad attività culturali. Ex collegiata di San Pietro.	Foglio e part.IIa Non rilevati.	Ubicazione: Piazza Carlo D'Aragona e Tagliavia	Valore capitale: € 200.000,00	Funzione: 01 Servizio: 05
Edificio adibito struttura impiantistica. Stato di conservazione: buono.	Foglio n. 177 part.IIa n.279. *Al catasto terreni la superficie risulta mq. 5710.* Sup. lotto mq. 1000, sup. occupata mq. 700, volume complessivo m <sup>3</sup> 80.	Ubicazione: via del Cantone Marinella di Selinunte.	Valore capitale: € 774.684,35	Funzione: 09 Servizio: 04
Edificio adibito a Palestra polivalente. Stato di conservazione: ottimo.	Foglio n. 67 part.IIa n. 64. Sup. lotto mq. 4660, sup. occupata mq. 2000, volume complessivo m <sup>3</sup> 13000.	Ubicazione: via P.S. Mattarella	Valore capitale: € 774.685,35	Funzione: 06 Servizio: 02
Edificio adibito a Stadio comunale. Stato di conservazione: ottimo.	Foglio e part.IIa Non rilevati.	Ubicazione: via Marsala.	Valore capitale: € 3.615.198,29	Funzione: 06 Servizio: 02
Campo Sportivo. Edificio adibito a Spogliatoio. Stato di conservazione: buono.	Foglio e part.IIa Non rilevati. Sup. lotto mq. 200, volume complessivo m <sup>3</sup> 800.	Ubicazione: via Marsala.	Valore capitale: € 103.291,38	Funzione: 06 Servizio: 02
Campo Sportivo. Edificio adibito a sede A. S. Folgore. Stato di conservazione: buono.	Foglio e part.IIa Non rilevati. Sup. occupata mq. 182, volume complessivo m <sup>3</sup> 2200.	Ubicazione: via Marsala.	Valore Capitale: € 413.165,52	Funzione: 06 Servizio: 02

Art. 30 D.lgs 33/2013 e s.m.i. – BENI IMMOBILI

Campo Sportivo. Edificio adibito a servizi Stato di conservazione: buono.	Foglio e part.IIa Non rilevati. Sup. occupata mq. 72, volume complessivo m <sup>3</sup> 250.	Ubicazione: Piazza Bertani.	Valore capitale: € 30.987,41	Funzione: 06 Servizio: 02
Campo Sportivo. Edificio adibito a Biglietteria. Stato di conservazione: buono.	Foglio e part.IIa Non rilevati. Sup. occupata mq. 97, volume complessivo m <sup>3</sup> 340.	Ubicazione: Piazza Bertani.	Valore capitale: € 51.645,69	Mancante
Edificio Adibito a Campi da tennis con annessi aree di servizio. Stato di conservazione: buono.	Foglio n. 67 part.IIa n. 82. *Al catasto terreni la superficie risulta mq. 3560.* Volume complessivo m <sup>3</sup> 320.	Ubicazione: via P.S. Mattarella.	Valore capitale: € 180.759,91	Funzione: 06 Servizio: 02
Appezamento di terreno destinato a pascolo su cui insiste serbatoio di accumulo.	Foglio n.118 part.IIa n. 2 è stata soppressa e ha originato foglio n. 118 part.IIe n. 161 – 162 – 163. *Al catasto terreni la superficie risulta mq. 57.650.* Superficie Ha 5.89.51 Bene Ex E.C.A.	Ubicazione: C/da Dimina.	Valore capitale: € 92.962,24	Funzione: 01 Servizio: 05
Categoria: Fabbricati. Sottocategoria: Uffici comunali – centro sociale. Edificio sito a Triscina attribuito al patrimonio del comune con deliberazione di C.C. n.87 del 04.08.2006. Stato di conservazione: pessimo.	Foglio n. 174 part.IIe n. 334 -408. *Al catasto terreni la superficie risulta mq. 1030.*	Ubicazione: C/da Triscina – Strada 21.	Valore capitale: € 200.000,00	Funzione: 01 Servizio: 05
Fabbricati comunali Ex Chiesta S. Agostino. Stato di conservazione: buono.	Foglio n.183 part.IIa n.1280. Sup. lotto mq. 200, sup. occupata mq. 200, volume complessivo m <sup>3</sup> 1000.	Ubicazione: via G. Garibaldi.	Valore capitale: € 123.949,66	Funzione: 01 Servizio: 05
Edificio adibito a Circolo ricreativo. Stato di conservazione: ottimo.	Foglio e part.IIa Non rilevati. Sup. lotto mq. 185, sup. occupata mq. 185, volume complessivo m <sup>3</sup> 900.	Ubicazione: Piazza Carlo D'Aragona e Tagliavia.	Valore capitale: € 400.000,00	Funzione: 01 Servizio: 05

Art. 30 D.lgs 33/2013 e s.m.i. – BENI IMMOBILI

Edificio adibito a Circolo Culturale e ricreativo. Stato di conservazione: ottimo.	Foglio n. 183 part.IIa n.914 sub. 2. Sup. lotto mq. 99, sup. occupata mq. 99, volume complessivo m <sup>3</sup> 400.	Ubicazione: Piazza Carlo D'Aragona e Tagliavia.	Valore capitale: € 250.000,00	Funzione: 01 Servizio: 05
Edificio adibito a Centro di promozione turistico – culturale. Stato di conservazione: ottimo.	Foglio e part.IIa Non rilevati. Sup. lotto mq. 400, sup. occupata mq. 200, volume complessivo m <sup>3</sup> 1000.	Ubicazione: via San Martino.	Valore capitale: € 200.000,00	Funzione: 01 Servizio: 05
Edificio inagibile destinato ad interventi di ristrutturazione. Stato di conservazione: pessimo.	Foglio e part.IIa Non rilevati. Sup. lotto mq. 2290, sup. occupata mq.1215, volume complessivo m <sup>3</sup> 12400.	Ubicazione: Piazza Matteotti.	Valore capitale: € 232.405,60	Funzione: 01 Servizio: 05
Fabbricati comunale, edificio adiacente la Chiesa di San Domenico. Stato di conservazione: pessimo.	Foglio n.183 part.IIa n. 442. *Al catasto terreni la superficie risulta mq. 34.* Sup. lotto mq. 13, sup. occupata mq.13, volume complessivo m <sup>3</sup> 60.	Ubicazione: Piazza Regina Margherita.	Valore capitale: € 10.000,00	Funzione: 01 Servizio: 05
Edificio adibito ad Autoparco comunale. Stato di conservazione: inagibile.	Foglio e part.IIa Non rilevati. Sup. lotto mq. 1000, sup. occupata mq. 850.	Ubicazione: via Tagliata.	Valore capitale: € 929.622,42	Funzione: 01 Servizio: 05
Fabbricato comunale Ex Colonia Padri Rosminiani di Triscina. Stato di conservazione: discreto.	Foglio e part.IIa Non rilevati.	Ubicazione: vie 35, 25, 37 e 23 a Triscina.	Valore capitale: € 129.114,22	Funzione: 01 Servizio: 05
Edificio ex bene E.C.A. Stato di conservazione: pessimo.	Foglio n.180 part.IIa n. 982. *Al catasto terreni la superficie risulta mq. 220.* Sup. occupata mq.220.	Ubicazione: via Saporito.	Valore capitale: € 97.610,35	Funzione: 01 Servizio: 05

<p>Fabbricati comunali, complesso immobiliare denominato ex S.A.I.C.A. composto dalle seguenti unità immobiliari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Capannone di mq. 352,00;</li> <li>b) Capannone di mq. 489,00;</li> <li>c) Capannone di mq. 291,00;</li> <li>d) Capannone di mq. 987,00;</li> <li>e) Capannone di mq. 831,00;</li> <li>f) Immobile adibito a cabina di trasformazione di mq. 28,00;</li> <li>g) Area di pertinenza di mq. 11.465,00.</li> </ul>	<p>Dati catastali: Foglio n.70 part.IIe 962, 790/1, 790/7, 790/8, 790/9, 790/10, 790/11, 790/12.</p>	<p>Ubicazione: S.S. 115, ex feudo Strasatto – Cuddiemi.</p>	<p>Valore capitale: € 3.000.000,00</p>	<p>Funzione: 01 Servizio: 05</p>
<p>Fabbricato comunale , capannone artigianale contrassegnato da n.2.</p>	<p>Dati Catastale: Foglio n. 71 part.IIa n.696 – sub 3. Esteso mq. 506,00 con relativa area di pertinenza estesa circa mq. 1.493,00.</p>	<p>Ubicazione: C/da Strasatto – Area P.I.P.</p>	<p>Valore capitale: € 146.740,00</p>	<p>Funzione: 01 Servizio: 05</p>
<p>Fabbricato comunale , capannone artigianale contrassegnato da n.3.</p>	<p>Dati Catastali: Foglio n.71 part.IIa n. 696 – sub 4. Esteso mq. 750,00 con relativa area di pertinenza estesa circa mq. 1.107,00</p>	<p>Ubicazione: C/da Strasatto – Area P.I.P.</p>	<p>Valore capitale: € 217.500,00</p>	<p>Funzione: 01 Servizio: 05</p>
<p>Fabbricato comunale, capannone artigianale contrassegnato dal n. 4.</p>	<p>Dati catastali: Foglio n.71 part.IIa n. 696 sub 5. Esteso mq. 1.000,00 con relativa area di pertinenza estesa circa mq. 1.300,00.</p>	<p>Ubicazione: C/da Strasatto – area P.I.P.</p>	<p>Valore capitale: € 290.000,00</p>	<p>Funzione: 01 Servizio: 05</p>

Fabbricato comunale, capannone artigianale contrassegnato dal n.5.	Dati catastali: Foglio n.71 part.IIa 696 sub 6. Esteso mq. 1.000,00 con relativa area di pertinenza estesa circa mq. 1.398,00.	Ubicazione: C/da Strasatto – area P.I.P.	Valore capitale: €290.000,00	Funzione: 01 Servizio: 05
Fabbricato comunale, capannone artigianale contrassegnato dal n.6.	Dati catastali: Foglio n.71 part.IIa 696 sub 7. Esteso mq. 1.245,00 con relativa area di pertinenza estesa circa mq. 1.628,00.	Ubicazione: C/da Strasatto – area P.I.P.	Valore capitale: € 361.050,00	Funzione: 01 Servizio: 05
Fabbricato comunale, capannone artigianale contrassegnato dal n.10	Dati catastali: Foglio n.71 part.IIa 697sub 5. Esteso mq. 1.000,00 con relativa area di pertinenza estesa circa mq. 1.436,00.	Ubicazione: C/da Strasatto – area P.I.P.	Valore capitale: € 290.000,00	Funzione: 01 Servizio: 05
Fabbricato comunale, capannone artigianale contrassegnato dal n.11.	Dati catastali: Foglio n.71 part.IIa 697 sub 6. Esteso mq. 1.000,00 con relativa area di pertinenza estesa circa mq. 1.548,00.	Ubicazione: C/da Strasatto – area P.I.P.	Valore capitale: € 290.000,00	Funzione: 01 Servizio: 05
Terreni comunali, appezzamento di terreno.	Foglio n. 33 part.IIa n. 135. Superficie ha 0.25.90.	Ubicazione: C/da S. Anna.	Valore capitale: € 27.829,28	Funzione: 01 Servizio: 05
Terreni comunali, appezzamento di terreno destinato a pascolo.	Foglio n. 67 part.IIa n. 124. Superficie ha 0.13.07.	Ubicazione: via Termini.	Valore capitale: € 11.671,93	Funzione: 01 Servizio: 05
Immobile inagibile destinato a lavori di restauro e riuso dell'ex Convento di San Francesco di Paola – completamente biblioteca e mediateca. Edificio in evidente stato di abbandono a due elevazioni fuori terra, più un piccolo magazzino con annessa pertinenza urbana, relativa a un giardino in totale abbandono.	Dati Catastale: Foglio n. 181 part.IIa n. 1 – sub 1, sub 2, sub 3 e sub 4. *Al catasto terreni la part.IIa n. 1 la superficie risulta mq. 580. Al catasto Fabbricati la part.IIa 1 sub 1, 2, 3, 4 risultano rispettivamente: Cat. A/3 cl. 3 vani 4,5 - Cat. C/1 cl. 5 di mq. 13 - Cat. A/4 cl. 3 vani 3,5 – Cat. A/3 cl. 3 vani 7*	Ubicazione: via Vittorio Veneto, angolo Piazza Escrivà	Valore capitale: € 220.000,00	Funzione: 01 Servizio: 05

Art. 30 D.lgs 33/2013 e s.m.i. – BENI IMMOBILI

<p>Immobile denominato "Centro Servizi Integrato" composto da due corpi di fabbrica giuntati, costituenti un unico organismo edilizio compreso il piano seminterrato e destinato a locale tecnologico e riserva idrica. Stato di conservazione: Immobile da diverso tempo inutilizzato ed esposto a forte rischio di decadimento a causa dell'incuria e degli atti di vandalismo.</p>	<p>Dati Catastale: Foglio n. 71 part.IIa n.695 *Al catasto terreni la superficie risulta mq. 10952.*</p>	<p>Ubicazione: via Autonomia Siciliana (area PIP – artigianale)</p>	<p>Valore capitale: €</p>	<p>Funzione: Servizio:</p>